



ORECA - 1DV00599 - JGO DISCOS DE FRENO RED SPEC

Discos de freno REDSPEC Grupo N para RENAULT Clio II 2.0 o Mégane I 238x8 mm trasero Los

discos REDSPEC Grupo N se someten a un tratamiento térmico específico y un proceso de mecanizado particular, lo que garantiza un frenado potente y duradero.

Asociados a pastillas de competición, permitirán un frenado posterior preservando el aumento de temperatura.

¡Así ganarás preciosos segundos en la carrera y durante tus días de pista!

Se montan en lugar de sus discos originales (dimensiones idénticas).

Compruebe cuidadosamente la compatibilidad de estos discos con su vehículo.

Estos discos cumplen con las normas ISO 9001, ISO/TS 16949 y TÜV.

Se vende en pares.

Características :

Disco trasero

Diámetro 238 mm

Espesor 8 mm

Calibre 52,3 mm

Número de orificios 4

Peso del disco 3,84 kg

Adecuado para:

RENAULT Clio II 2.0 16V RS (172CV) del 03/1998 al 03/2001

RENAULT Clio II 2.0 16V RS (172/182CV) de 02/2000 a 05/2005

RENAULT Megane I 2.0i 16V de 11/1995 a 11/1999

Para un rendimiento óptimo, asegúrese de observar la fase de rodaje que se describe a continuación:

1. Coloque la entrada de los enfriadores a 3/4
2. Utilizar pastillas lapeadas (duras)
3. Calentar gradualmente los discos durante los primeros 15 kilómetros.
4. Use el vehículo normalmente sin ser violento con los frenos.
5. Terminar con 5 o 6 frenadas fuertes.
6. Si se utilizan pinturas térmicas (referencia CP26491) solo la pintura verde (430°C) debe haber decolorado y la naranja apenas debe empezar (560°C).

Para operar con la mejor eficiencia y durar el mayor tiempo posible, las temperaturas de los discos deben ser correctas y equilibradas.

En general, todos los accionamientos de un vehículo deben funcionar a las mismas temperaturas.

La temperatura máxima del disco debe coincidir con la calidad de las pastillas utilizadas.

Las caras de los discos no deben exceder las temperaturas máximas recomendadas para cada tipo de pastilla.

Nota: En algunos ensamblajes, el objetivo del sensor ABS está fijado al disco de freno original. Este disco de reemplazo del Grupo N no está equipado con este objetivo ABS y no se puede instalar. Por favor, tenga en cuenta esta información antes de su compra.

